

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาหน้าเสียในพื้นที่ตำบลลานข่อย

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	ชื่อผู้ประกอบการ	ชื่อสถานประกอบการ	ที่อยู่	ประเภทกิจการ	ผลการสำรวจระบบบำบัดน้ำเสีย	ปัญหาหน้าเสียที่ตรวจพบ	การแก้ไข/ปรับปรุง	ผลการแก้ไข/ปรับปรุง
๑	นายโชคดี รักนาม	Good luck	๗๗ ม.๑	บ้านพัก ร้านอาหาร	ไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่มีบ่อดักไขมัน	ปล่อยน้ำเสียลงใกล้แหล่งน้ำ	ออกคำแนะนำให้ แก้ไขปรับปรุง	ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย และบ่อดักไขมัน
๒	นายพิเชฐ ผ่องแก้ว	ห้องแม่ข่ายคลองรีเวอไรซ์	๓๓๕ ม.๓	ห้องแม่ข่ายบ้านพัก	มีบ่อบำบัดน้ำเสีย ครอบคลุมหลัง	ไม่มี	-	-
๓	นายธวัช สิริพิศักดิ์	หนานท่าสำน	๓๑๕ ม.๓	ห้องแม่ข่ายบ้านพัก	มีบ่อบำบัดน้ำเสียแบบถังสำเร็จครบทุกหลัง	ไม่มี	-	-
๔	นายมนเ คล้ำแก้ว	บ้านริมน้ำ	๔๑๑ ม.๑	บ้านพัก	มีบ่อบำบัดน้ำเสีย ครอบคลุมหลัง	ไม่มี	-	-
๕	นายสุพจน์ ศรีสมย์	หนานท่าสำน	๒๘๘ ม.๓	ห้องแม่ข่ายบ้านพัก	มีบ่อบำบัดน้ำเสีย ครอบคลุมหลัง	ไม่มี	-	-
๖	นายประติษฐ์ คชกิตติ	ห้องแม่ข่ายซอย	๑๕๐ ม.๒	ห้องแม่ข่ายบ้านพัก	มีบ่อบำบัดน้ำเสีย ครอบคลุมหลัง	ไม่มี	-	-
๗	นางปราณี พัทย์	วังชมพู	๔๐๘ ม.๑	ห้องแม่ข่ายบ้านพัก	มีบ่อบำบัดน้ำเสีย ครอบคลุมหลัง	ไม่มี	-	-
๘	นายไธรินทร์ เข่งแก้ว	หนานมดแดง	๘๐ ม.๑	ห้องแม่ข่ายบ้านพัก	มีบ่อบำบัดน้ำเสีย ครอบคลุมหลัง	ไม่มี	-	-
๙	นางเนตรดาว พิลิตบรรจง	ห้องแม่ข่ายมดขาว	๖๑/๑ ม.๑	ห้องแม่ข่ายบ้านพัก	มีบ่อบำบัดน้ำเสีย ครอบคลุมหลัง	ไม่มี	-	-
๑๐	นายสวัสดิ์ ชุมชุม	วังหิน	๘๕ ม.๑	ร้านอาหาร	ไม่มีบ่อบำบัดน้ำเสีย	ไม่มีเพราะไม่ได้ใกล้แหล่งน้ำ	-	-
๑๑	นายสาธิต เข่งแก้ว	ลุงทิมโฮมสเตย์	๑๐๘ ม.๑	ห้องแม่ข่ายบ้านพัก	มีบ่อบำบัดน้ำเสีย ครอบคลุมหลัง	ไม่มี	-	-
๑๒	นายเตชว เรืองวุฒิ	หลานชายรีสอร์ท	๖๗ ม.๑	บ้านพัก	มีบ่อบำบัดน้ำเสีย ครอบคลุมหลัง	ไม่มี	-	-
๑๓	นายสมชาย เรืองวุฒิ	หลานชายรีสอร์ท	๖๗ ม.๑	บ้านพัก	มีบ่อบำบัดน้ำเสีย ครอบคลุมหลัง	ไม่มี	-	-
๑๖	นายเนนทวัฒน์ ชุนเจริญ	ห้องแม่ข่ายมดขาว	๒๖๓/๑ ม.๓	ห้องแม่ข่ายบ้านพัก	มีบ่อบำบัดน้ำเสีย ครอบคลุมหลัง	ไม่มี	-	-
๑๗	นายนิรันดร์ สุพรรณรักษ์	ห้องแม่ข่ายแม่แฝ	๔๐๐ ม.๓	ห้องแม่ข่ายบ้านพัก	มีบ่อบำบัดน้ำเสีย ครอบคลุมหลัง	ไม่มี	-	-
๑๘	น.ส.กัลยา สอนอักษร	ป่าพะยอมรีสอร์ท	๑๐๘ ม.๑	บ้านพัก	มีบ่อบำบัดน้ำเสีย ครอบคลุมหลัง	ไม่มี	-	-
๑๙	นางศรีดา ลิขิตไพบูลย์	ห้องแม่ข่ายมดขาว	๓ ม.๓	ห้องแม่ข่ายบ้านพัก	มีบ่อบำบัดน้ำเสีย ครอบคลุมหลัง	ไม่มี	-	-
๒๐	นายพิสิฐ บุญกุล	บ้านนายริสอร์ท	๓๕๕ ม.๑	ห้องแม่ข่ายบ้านพัก	มีบ่อบำบัดน้ำเสีย ครอบคลุมหลัง	ไม่มี	-	-
๒๑	นางมัลลิกา ช่วยข้า	บ้านพักรีสอร์ท	๒๖ ม.๓	บ้านพัก	มีบ่อบำบัดน้ำเสีย ครอบคลุมหลัง	ไม่มี	-	-
๒๒	นางอรรณณ ฤทธิ์ชาบ	เรือนการะเกด	๓๔๖ ม.๑	ห้องแม่ข่ายบ้านพัก	มีบ่อบำบัดน้ำเสีย ครอบคลุมหลัง	ไม่มี	-	-